

## Thermo-Hygrosensor *standard*



### Beschreibung

Robuster und präziser Sensor zur Messung der Temperatur und relativen Feuchte der Umgebungsluft.

Eine Wetterhütte schützt den Sensor vor Regen und Solarstrahlung.

### Technische Daten

#### Sensor

##### Temperatur

Meßelement.....	Pt 100, nach IEC 751, 1/3 Klasse B
Meßumformer.....	Elektronischer Meßumformer mit Spannungsausgang
Ausgangssignal .....	-30..+70 °C = 0..1 V
Genauigkeit.....	± 0,2 °C
Temperaturkoeffizient.....	± 0,007%/10K für T < 10 °C und T > 40 °C
Einstellzeit.....	90 s (Anstieg auf 90% des Endwerts)
Ausgangslast.....	> 2 kΩ

##### Relative Feuchte

Meßelement.....	Kapazitiver Sensor
Meßumformer.....	Elektronischer Meßumformer mit Spannungsausgang
Ausgangssignal .....	0..100% rF = 0..1 V
Genauigkeit.....	5..95% rF ± 2% rF bei 10..40 °C
Temperaturkoeffizient.....	± 0,1%/K für T < 10 °C und T > 40 °C
Einstellzeit.....	90 s (Anstieg auf 90% des Endwerts)
Ausgangslast.....	> 2 kΩ

#### Stromversorgung

Versorgungsspannung .....	6..30 VDC
Stromverbrauch.....	2 mA

## Sensorgehäuse

Material..... Aluminium, hellgrau beschichtet  
 Schutzart..... IP 31  
 Abmessungen ..... ø20 x 150 mm  
 Schutzkappe ..... Gesinterter Edelstahl

## Elektrischer Anschluß

Stecker ..... 7-poliger Rundsteckverbinder, IP 67  
 Kabel..... 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>, optional abgeschirmt

## Pol- und Adernbelegung

7-poliger Stecker	Adernfarbe	Funktion
4	weiß	(+) Stromversorgung
1 + 2 + 5	braun	Masse
7	grün	Signal Temperatur
3	gelb	Signal Feuchte
Gehäuse	gelb/grün und Kabelschirm	Kabelschirm



Sensor ohne Wetterhütte

## Wetterhütte

Typ ..... Passiv belüftete Lamellenwetterhütte  
 Material..... Weißer Kunststoff  
 Abmessungen ..... ø120 x 300 mm  
 Befestigung..... Aluminiumwinkel zur Befestigung an einer Wand, Rundbügelschelle aus rostfreiem Edelstahl zur Befestigung an einem Rohr mit einem Außendurchmesser von ø30..50 mm

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur..... -40..+80 °C  
 Relative Luftfeuchte ..... 0..100%



**Hirschgraben 24**  
**D-22089 Hamburg • Germany**  
**Tel.: +49(0)40-75 66 08 98**  
**Fax: +49(0)40-75 66 08 99**  
**eMail: info@wilmers.com**  
**www.wilmers.com**